



# **Installationshinweise**

## Komplett-Set PDC Heck

### Skoda Octavia 5E

v1.0 (11.10.2018)

## Inhaltsverzeichnis

1	Haftungsausschluss	3
2	Urheberrecht	4
3	Allgemeine Hinweise	4
4	Sicherheitshinweise	5
5	Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb	5
6	Unser Tipp: ein Kabel an ein anderes anschließen	6
7	Hinweis Kabelaufdruck/farben	7
8	Montageanleitung	8
9	Demontage Kofferraumverkleidung Fahrerseite	9
10	Demontage Rückleuchten	12
11	Demontage Heckstoßstange	13
12	Demontage Verkleidungsteile Fahrerseite vorne	14
13	Leistungsverlegung vom Fahrerfußraum zum Heck	15
14	Montage Warntongebener	16
15	Montage PDC Sensoren in der Heckstoßstange	17
16	Anschluss Can High + Low / Zündungsplus	19
17	Anschluss / Montage PDC Steuergerät + Masse	20
18	Abschließende Kodierung	21
19	Anschluss/Fehlersuche Kabelsatz	22

## 8 Montageanleitung

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Leitungsverlegung sowie die Position der einzelnen Komponenten:




Abbildung 3: Fahrzeug Übersicht

- 1 Sensor Heck  
Teilenummer Sensorhalter
  - 1a 5G0 919 492 A
  - 1b 5G0 919 491
  - 1c 5G0 919 491
  - 1d 5G0 919 491 A
- 2 PDC Steuerteil
- 3 Anschluss CAN-Leitung
- 4 Anschluss Stromversorgung
- 5 Warntongeber hinten